Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 19:09

Link do produktu: https://sklep.barth.pl/naprawa-sterownika-salus-it500rx-p-183.html



Naprawa sterownika SALUS IT500RX

Cena brutto	**230,00 zł**
Cena netto	**186,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Objawy martwy odbiornik 500RX

Jeśli decydujesz się na regenerację po prostu wyślij sprzęt na adres:

Bartłomiej Hydryński
ul. Jana Brzechwy 28
35-304 Rzeszów
GSM: 609358563

lub paczkomat:

barth@barth.pl
numer paczkomatu **RZE08N**