



## Usterka Buderus GB022 3L

Cena brutto	<b>650,00 zł</b>
Cena netto	<b>528,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Buderus</b>

### Opis produktu

Usługa naprawy pieca Buderus gdy wyświetla błąd 3L - błąd oznacza uszkodzenie wentylatora, smarowanie, czyszczenie nic nie da, ponieważ uszkodzona jest elektronika  
Koszt nowej dmuchawy 1750 zł. Na usługę regeneracji dmuchowy otrzymujesz 12 miesięcy gwarancji..

Jeśli decydujesz się na regenerację po prostu wyślij cały element dmuchawy na adres:

Bartłomiej Hydryński  
ul. Jana Brzechwy 28  
35-304 Rzeszów  
GSM: 609358563

Otrzymany zestaw naprawiamy expresowo, wiemy że życie bez ciepłej wody czy CO jest niełatwe (zawsze istnieje możliwość odbioru naprawionej części o każdej porze)

Na tym etapie oczekujemy formy rozliczenia, przedpłata, przelew. gotówka ewentualnie pobranie - proszę wybrać na stronie sklepu sposób płatności

Wraz z wpływem środków na konto lub ich otrzymaniem - zregenerowana dmuchawa jest odsyłana natychmiast do właściciela lub oddawana osobiście.

**Z doświadczenia i praktyki wiemy że pierwsza dmuchawa Buderus została naprawiona w roku 2016 - działa do dziś. zatem ZAPRASZAM**

JAKOŚCI, CENA i SZYBKOŚĆ tu się nie zawiediesz - jeśli chcesz mega expres dzwoń, postaram się zrobić wszystko żeby dmuchawa była jak najszybciej u Ciebie.